



Réduire les Troubles Musculo-Squelettiques* chez le personnel d'étage

FICHE PRATIQUE N° 6

LE CHARIOT VALET

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES

- Poignée permettant la prise à 2 mains pour une meilleure répartition des forces et éviter les mouvements de torsion du dos.
- Roues de grand diamètre, dures et pivotantes (au minimum 2 roues pivotantes du côté de la poignée).






CARACTERISTIQUES OPTIONNELLES

- Chariot motorisé en cas de long couloir.
- Satellite amovible roulant pour limiter la manutention du linge sale.
- Chariot d'appoint pour les recouches.



UTILISATION

- Ranger les produits les plus lourds ou les plus utilisés entre les hanches et la poitrine.
- Limiter le poids du chariot en vidant régulièrement la poubelle et en réapprovisionnant souvent le linge.



- Maintenance : remplacer les pièces usagées ou défectueuses et vérifier régulièrement le bon fonctionnement des roues.

DISTRIBUTEURS

www.artalys-france.fr ; www.caddie.fr ; www.wanzl.com ; www.numatic.fr ; www.rubbermaid.com

* Les maladies liées aux troubles musculo-squelettiques (tableaux 57 et 98 du régime général) sont les **1ères causes de maladies professionnelles** en France. En région PACA, pour les trois dernières années, dans le secteur HCR, elles ont été responsables de 37 000 jours d'arrêt pour un coût global de 3 000 000 euros HT.

Siège et administration :

AMETRA06 | Cap Var – Bâtiment D2 - 148 avenue Georges Guynemer – 06700 Saint-Laurent-du-Var
E-mail : administratif@ametra06.org • Tél. 04 92 00 24 70

Retrouvez toutes nos publications sur notre site Internet www.ametra06.org