

TOURNEURS

Afin de préserver votre santé, votre médecin du travail AMETRA 06 vous conseille de protéger :

Vos yeux :

Mettre vos lunettes de protection dès que vous êtes dans l'atelier.



Vos voies respiratoires:

- Toute poussière est potentiellement dangereuse. Le soufflage est donc interdit. En cas de production de poussières, porter un masque anti-poussière type P3.



Vos mains :

- Ne pas porter de bague.
- Jamais de lavage avec des solvants ou de l'essence mais utiliser des produits adaptés.
- Porter des gants le plus souvent possible et surtout pour le trempage des pièces.
- Appliquer des crèmes protectrices avant le travail à renouveler plusieurs fois ainsi que des crèmes réparatrices le soir au coucher



Vos oreilles :

Avec des casques ou des bouchons anti-bruit.



Votre peau :

Porter des vêtements de protection ajustés que vous changerez souvent et en particulier en cas de projection.



Votre dos et vos articulations :

- Eviter la manutention manuelle
- Utiliser des moyens de levage
- Travailler dans un local chauffé en hiver



Vos genoux :

A l'aide de tapis protecteurs ou de genouillères (il existe des vêtements les intégrant).



Vos pieds :

Porter des chaussures de sécurité équipées de semelles anti-perforation



Ne pas fumer, boire ou manger sur les lieux de travail

Si vous le souhaitez, une liste des produits et des fournisseurs est disponible auprès de votre médecin du travail.